



ZDIT-DO.0511.381.2015

Łódź, dnia 25 listopada 2015 r.

Pan
Tomasz Kacprzak
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 16 listopada 2015 r., dotyczącą niewłaściwego działania pętli indukcyjnych uprzejmie informuję, że poprawność funkcjonowania wymienionych w interpelacji urządzeń detekcyjnych zostanie zweryfikowana, a ewentualne usterki będą usunięte możliwie jak najszybciej. W chwili obecnej trwa optymalizacja wszystkich urządzeń sterowania ruchem wdrożonych podczas inwestycji „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”. Najczęstszą przyczyną wystąpienia omawianych awarii jest błędnie skalibrowany czujnik detekcyjny. Na dzień uruchomienia pełnej funkcjonalności Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem wszystkie urządzenia zostaną sprawdzone przez Wykonawcę zadania, a w przypadku występowania dalszych problemów, będą one usuwane w ramach obowiązującej gwarancji.

Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ