

Łódź, dnia 1 września 2009 r.

ZDiT.OKS.0521-161/09


Pan
Mateusz Walasek
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 25 sierpnia 2009 r., dotyczącą oznakowania skrzyżowania z al. Bandurskiego w ul. Krzemieniecką, uprzejmie informuję, iż niekonsekwencja w oznakowaniu wlotu południowo-zachodniego al. Bandurskiego spowodowana była przez wykonawcę modernizacji ul. Krzemienieckiej, który nie usunął zmiany wprowadzonej na tablicy rozrządowej (F-10) w postaci strzałki do zawracania po zakończeniu prowadzonych prac. Ilustruje to zdjęcie nr 1.

Nieprawidłowość usunięto natychmiast po otrzymaniu informacji od Pana Radnego, przywracając obowiązujący układ strzałek kierunkowych na tablicy (zdjęcie nr 2).

W chwili obecnej układ strzałek wskazany na tablicy rozrządowej (F-10) jest zgodny z układem strzałek na poszczególnych pasach ruchu wlotu południowo-zachodniego skrzyżowania al. Bandurskiego i ul. Krzemienieckiej.

WICEPREZYDENT MIASTA


Maria Maciaszczyk

Do wiadomości:

- 1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacji i Kadr UML



