



ZDiT-DO.0511.168.2015

Łódź, dnia 29 kwietnia 2015 r.

Pani
Urszula Niziołek - Janiak
Radna
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl


Szanowna Pani,

W związku z interpelacją Pani Radnej, złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 16 kwietnia br. w sprawie stanu bryły korzeniowej drzewa przy ul. Felińskiego, powalonego przez wiatr w dniu 13 kwietnia br., uprzejmię wyjaśniam, że odpowiedź w sprawie zostanie udzielona Pani Radnej w terminie do 13 maja br.

Ireneusz Jabłoński
Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ



Łódź, dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZDiT-DO.0511.168.2015

~~Pani
Urszula Niziołek - Janiak
Radna
Rady Miejskiej w Łodzi~~

Szwarcman Kasia

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej, złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 16 kwietnia br. w sprawie stanu bryły korzeniowej drzewa przy ul. Felińskiego, powalonego przez wiatr w dniu 13 kwietnia br., uprzejmie wyjaśniam, że remont jezdni i chodnika na ul. Felińskiego w rejonie posesji nr 9-9a był wykonywany w 2012 r. Nawierzchnia chodnika została wymieniona na nową bez zmiany jej lokalizacji. Korzenie drzewa nie były przycinane podczas prowadzonych robót, ponieważ nie było takiej potrzeby. Zarówno od strony chodnika, jak i od strony jezdni rozrost płytko położonych korzeni ograniczany był obrzeżami chodnikowymi i krawężnikami o wysokości 30 cm, co zapobiegało niszczeniu nawierzchni oraz potencjalnym zagrożeniom dla użytkowników drogi. Głębiej, poniżej 30 cm, korzenie mogły rozrastać się bezproblemowo. Załączone do interpelacji zdjęcie przedstawia stosunkowo małą bryłę korzeniową powalonego drzewa - również od strony, gdzie nie ma chodnika i jezdni. Fotografia nie ukazuje, aby duże, zdrewniałe korzenie szkieletowe rośliny odpowiedzialne za jej stabilizację w podłożu zostały naruszone poprzez prace ziemne w obrębie inwestycji. Oględziny w terenie wykazały, że posiadało ono żywą i foremną koronę oraz pień bez widocznych wypróchnień i ubytków, a więc było w dobrym stanie zdrowotnym, na co wskazuje również jego kwitnienie.

Pragnę nadmienić, że Zarząd Zieleni Miejskiej przy opiniowaniu inwestycji związanych z przebudową jezdni i chodnika narzuca inwestorom zwrócenie szczególnej uwagi na odpowiednie zabezpieczenie zaadaptowanego drzewostanu, znajdującego się w sąsiedztwie projektowanych ciągów, tj. zaniechanie wykopów oraz pozostawianie stref buforowych o nieutwardzonej nawierzchni wokół pnia drzewa, wykonywanie prac w obrębie korzeni tylko sposobem ręcznym oraz zakaz odcinania korzeni szkieletowych. Ponadto, w celu ochrony istniejącego drzewostanu w podobnych przypadkach zaleca się zawężenie istniejących chodników oraz wprowadzenie zakazu realizacji prac ziemnych bez zachowania minimalnej odległości od pni drzew.

Ireneusz Jabłoński
Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ