

Pani

Iwona Bartosik

Radna Rady Miejskiej w Łodzi

Pani

Agnieszka Nowak

Radna Rady Miejskiej w Łodzi

Odpowiadając na interpelację złożoną podczas obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 maja 2009 r. uprzejmie informuję:

- W dniach 1 i 2 czerwca 2009 r. dziewięć łódzkich szkół przejęło protokolarnie dokumentację dotyczącą 9 boisk wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (2 boiska pozostały w MOSiR). Boisko wybudowane przy Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Dąbrówki 1 nie zostało przejęte przez Wydział Edukacji UMŁ m.in. z powodu odbiegającego od pozostałych boisk, stanu nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Ponieważ nawierzchnia ta została wykonana w sposób od początku budzący wątpliwości, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi zlecił wykonanie stosownego badania firmie specjalistycznej – IST Polska Sp. z o.o. Ze sprawozdania firmy IST Polska Sp. z o.o., wynika, że nawierzchnia spełnia warunki określone w odpowiednich normach. Wszelkie usterki, które mogą się pojawić podczas użytkowania boisk podlegają gwarancji oraz rękojmi Wykonawców, zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto każdy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci kaucji gwarancyjnej, która może być wykorzystana w przypadku odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej.

- Boiska, w większości przypadków zostały powiększone o tereny przyległe, które tak jak przy ul. Dąbrówki 1, przed rozpoczęciem robót stanowiły niezagospodarowany nieużytek. Roboty budowlane wymagały ingerencji w teren poza obszarem ogrodzenia, jednakże na większości terenu została posiana trawa, której pielęgnacja leży w gestii administratora obiektu.
- W obiekcie przy ul. Dąbrówki 1 nie stwierdzono nieszczelności wodociągów, jedynie przeciek instalacji wewnętrznej w kontenerze. Usterka ta pojawiła się po odbiorze i została niezwłocznie zgłoszona w ramach naprawy gwarancyjnej do wykonawcy kontenerów. Usterka została usunięta.
- Ustawienie lamp na boiskach zostało wykonane na podstawie wytycznych producenta opraw oświetleniowych w taki sposób, aby zapewnić równomierne oświetlenie całej płyty boiska. Pomiar natężenia oświetlenia boiska przy ul. Dąbrówki 1 przeprowadzone przez wykonawcę, stanowiące załącznik do dokumentów odbiorowych, wskazują że żadna z lamp nie jest ustawiona w sposób bezpośrednio oświetlający sąsiednie budynki.

WICEPREZYDENT MIASTA



Mirosław WIECZOREK

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi – Pan Tomasz Kacprzak
- Wydział Organizacji i Kadr UMiŁ

- a/a