

Łódź, dnia 6 lutego 2017 r.

URZĄD MIASTA ŁODZI  
DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH  
*Wydział Sportu*  
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21  
tel. 42 638-48-36, fax 42 638-48-78

DOA-OA-II.0003.35.2017

**Pan**  
**Marcin Zalewski**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Łodzi**

**Szanowny Panie Radny,**

w odpowiedzi na interpelację, złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 23 stycznia 2017 r., dotyczącą przeciekającego dachu nad halą sportową przy ul. ks. Skorupki 21 uprzejmie wyjaśniam, że problem przecieków na korytarzach trzeciego piętra występuje od wielu lat. Wynika to z wad konstrukcyjnych budynku i pomimo wielokrotnych prób naprawy, problemu nie udało się usunąć.


W latach 2015-2016 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi nie ponosił nakładów inwestycyjnych na naprawę poszycia dachowego. Dokonywane były wyłącznie doraźne naprawy, wykonywane przez pracowników technicznych, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

Próbując rozwiązać problem, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi nawiązał kontakt z firmą BELFOR Polska, specjalizującą się między innymi w lokalizacji przecieków w dachach. Po przeprowadzeniu trzech wizji lokalnych wewnątrz budynku oraz na dachu hali i zapoznaniu się z dostępną dokumentacją techniczną, firma BELFOR opracowuje technikę, która pozwoli na zlokalizowanie „korytarzy” przepływu wody opadowej z dachu do wnętrza budynku. Ze względu na specyficzną konstrukcję dachu oraz jego powierzchnię i niepełną dokumentację techniczną, opracowanie sposobu

przeprowadzenia ekspertyzy wymaga specjalistycznej technologii i nieszablonowych rozwiązań.

Do końca lutego br. firma BELFOR zobowiązała się do przedstawienia szacunkowego kosztu wykonania ekspertyzy, na podstawie której możliwe będzie opracowanie kosztorysu i zakresu koniecznych prac, pozwalających na kompleksowe rozwiązanie problemu przecieków.

Z poważaniem  
↓  
Tomasz TRELA



Do wiadomości:

- Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny
- a/a.