


Szkic sytuacyjny lokalu mieszkalnego nr 19 położonego
w nieruchomości przy ul. Leopolda Staffa nr 8 w Łodzi



Rzut I-go piętra - fragment
skala: n/a

Katarzyna Białowicz-Barszcz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NR EWIDENCYJNY ŁOD/2092/OWOK/13
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

ZARZĄD LOKALI MIESZKALNYCH
Wydział Nadzoru Właścielskiego
ul. 3 Maja 47, Łódź, Al. T. Kościuszki 47

Niniejszy fragment rzutu I-go piętra wykonano
na podstawie szkicu sytuacyjnego lokalu wykonanego
przez Administratora przedmiotowej nieruchomości

Szkic wykonął:

J. Kłopecki

mgr inż. Jarosław Kłopecki
podinspektor
Wydziału Nadzoru Właścielskiego



września 25, 2023

Budynki

podziemne

Działki

Obręb

wybudowany

w budowie	Adresy
-----------	---------------